


Kunde 1
Kunde 2
Straße

PLZ Ort

RBS + PWW

Dienstleistungen im Bereich
sicherheitsrelevanter
haustechnischer Anlagen



Prüfbericht Nr. 001234 - Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

Kunde Kunde 1 Kunde 2, Straße, PLZ Ort
Objekt Objekt 1, Objekt 2
Prüfer Dipl.Ing. Prüfer
Prüfdatum 17.06.06
Folgeprüfung 2005

RBS + PWW GmbH
Mitglied VDE u. VdS
Lankwitzer Str. 42-43
12107 Berlin
Tel: 030-707 941 6-0
Fax: 030-706 22 94

Internet
www.RBS-blitzschutz.de

eMail
info@RBS-blitzschutz.de

Gebührenfreie Infoline
0800-707 9416-0

Kundennummer
02226

Datum
19.06.2006

016034

Angaben zum Gebäude

Gebäudenutzung Geschäftsgebäude

Prüfgrundlage

Prüfung nach Art der Prüfung DIN VDE 0833, BGR 232, DIN 14675, ASR, BGV A1/UVV
Wiederholungsprüfung

Prüfbedingungen

Meßgerät Unilap 100XE
Begleitperson Haustechnik

Bankverbindungen
Berliner Volksbank
Kto.Nr. 3201 928 000
BLZ 100 900 00

Berliner Bank AG
Kto.Nr. 2670 120 000
BLZ 100 200 00

Geschäftsführer
Rainer Polenz
Georg Weber

Handelsregistereintrag
AG Berlin HRB 24737


Büros
Bunsenstr. 12
64293 Darmstadt
Tel: 06151-85 69-0

Prüfbericht Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

RBS + PWW

Kunde Kunde 1, Kunde 2, Straße, PLZ Ort
Objekt Objekt 1, Objekt 2
Prüfer Dipl.Ing. Prüfer
Prüfdatum 17.06.06
Bericht Seite 2 von 4

Dienstleistungen im Bereich
sicherheitsrelevanter
haustechnischer Anlagen



Anlagenbeschreibung / Bestand

1. Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

Anlagenstandort	Haupteingang		Typ	Automatiktür	
Fabrikat	Besam		Letzte Prüfung	unbekannt	
Baujahr	unbekannt		Sicherheitseinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.
Antrieb	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dokumentation	<input type="checkbox"/> i.O.	<input checked="" type="checkbox"/> nicht i.O.
Tor-, Türflügel, Führung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.			
Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.			

2. Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

Anlagenstandort	Haupthalle zur Markthalle		Typ	Automatiktür	
Fabrikat	Esco		Letzte Prüfung	unbekannt	
Baujahr	unbekannt		Sicherheitseinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.
Antrieb	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dokumentation	<input type="checkbox"/> i.O.	<input checked="" type="checkbox"/> nicht i.O.
Tor-, Türflügel, Führung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.			
Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.			

3. Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

Anlagenstandort	Nebeneingang Markthalle		Typ	Automatiktür	
Fabrikat	GEZE		Letzte Prüfung	unbekannt	
Baujahr	unbekannt		Sicherheitseinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.
Antrieb	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dokumentation	<input type="checkbox"/> i.O.	<input checked="" type="checkbox"/> nicht i.O.
Tor-, Türflügel, Führung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.			
Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.			

4. Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore


Anlagenstandort	Eingang Geschäft "Laden"		Typ	Automatiktür	
Fabrikat	GEZE		Letzte Prüfung	unbekannt	
Baujahr	unbekannt		Sicherheitseinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.
Antrieb	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dokumentation	<input type="checkbox"/> i.O.	<input checked="" type="checkbox"/> nicht i.O.
Tor-, Türflügel, Führung	<input type="checkbox"/> i.O.	<input checked="" type="checkbox"/> nicht i.O.			
Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	<input type="checkbox"/> nicht i.O.			

Prüfbericht Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

Kunde Kunde 1, Kunde 2, Straße, PLZ Ort
Objekt Objekt 1, Objekt 2
Prüfer Dipl.Ing. Prüfer
Prüfdatum 17.06.06
Bericht Seite 3 von 4

RBS + PWW

Dienstleistungen im Bereich
sicherheitsrelevanter
haustechnischer Anlagen



Zusammenfassung

- Keine Mängel festgestellt
- Die festgestellten Mängel sind in Anlage 1 aufgeführt und unverzüglich zu beseitigen.

Dieser Befundschein besteht einschließlich der Anlagen aus 4 Seiten.

Die Feststellanlage wurde nach den geltenden behördlichen Vorschriften und den VDE-Bestimmungen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

Firmenstempel

19.06.2006


Datum und Unterschrift des Sachverständigen

Prüfbericht Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

Kunde Kunde 1, Kunde 2, Straße, PLZ Ort
Objekt Objekt 1, Objekt 2
Prüfer Dipl.Ing. Prüfer
Prüfdatum 17.06.06
Bericht Seite 4 von 4

RBS + PWW

Dienstleistungen im Bereich
sicherheitsrelevanter
haustechnischer Anlagen



Anlage 1 – Mängel an Kraftbetätigten Fenstern, Türen und Toren

Lfd. Nr.	Gebäude/Raum/Anlage	Mängel und empfohlene Maßnahmen
1	Automatiktür Eingang „Laden“	Die Einbruchmeldekontakte sind so zu versetzen, daß die Notentriegelung funktionsfähig ist.
2	Allgemein	Die Dokumentationsunterlagen und Prüfnachweise lagen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vor und sind gegebenenfalls wiederzubeschaffen.