


RBS + PWW Lankwitzer Straße 42-43 D-12107 Berlin

Musterkunde 1
Musterkunde 2
Straße

PLZ Ort

RBS + PWW

Dienstleistungen im Bereich
sicherheitsrelevanter
haustechnischer Anlagen



Prüfbericht Nr.001234 - Elektro-Akustik-Anlage

Kunde Musterkunde 1 Musterkunde 2, Straße, PLZ Ort
Objekt Objekt 1, Objekt 2
Prüfer Dipl.Ing. Prüfer
Prüfdatum 17.06.06
Folgeprüfung 2008

RBS + PWW GmbH
Mitglied VDE u. VdS
Lankwitzer Str. 42-43
12107 Berlin
Tel: 030-707 941 6-0
Fax: 030-706 22 94

Internet
www.RBS-blitzschutz.de

eMail
info@RBS-blitzschutz.de

Gebührenfreie Infoline
0800-707 9416-0

Kundennummer
02226

Datum
19.06.2006

012345

Angaben zum Gebäude

Gebäudebeschaffenheit Stahlbeton Mauerwerk
Gebäudenutzung Geschäftsgebäude

Angaben zur Elektro-Akustik-Anlage

Baujahr --
Ersteller/Pläne --

Prüfgrundlage

Prüfung nach VDE 0828
Art der Prüfung Wiederholungsprüfung

Prüfbedingungen

Meßgerät
Begleitperson Hr. Haustechniker

Bankverbindungen
Berliner Volksbank
Kto.Nr. 3201 928 000
BLZ 100 900 00

Berliner Bank AG
Kto.Nr. 2670 120 000
BLZ 100 200 00

Geschäftsführer
Rainer Polenz
Georg Weber

Handelsregistereintrag
AG Berlin HRB 24737


Büros
Bunsenstr. 12
64293 Darmstadt
Tel: 06151-85 69-0

Prüfbericht Nr. 001234 - Elektro-Akustik-Anlage

Kunde Musterkunde 1, Musterkunde 2, Straße, PLZ Ort
Objekt Objekt 1, Objekt 2
Prüfer Dipl.Ing. Prüfer
Prüfdatum 17.06.06
Bericht Seite 3 von 4

RBS + PWW

Dienstleistungen im Bereich
sicherheitsrelevanter
haustechnischer Anlagen



Anlage 1 - Signalgeberverzeichnis

Nr.	Anzahl	Signalgebertyp	Versorgungsbereich
1	2	Lautsprecher	KG ELT-Raum/Heizung
2	3	Lautsprecher	KG Flur
3	10	Lautsprecher	KG Lager Lidl
4	3	Lautsprecher	KG Lager
5	7	Lautsprecher	EG Markthalle
6	6	Lautsprecher	EG Rossmann
7	12	Lautsprecher	EG Lidl
8	1	Lautsprecher	EG Treppenhaus 1
9	1	Lautsprecher	EG Treppenhaus 2
10	12	Lautsprecher	OG KIK
11	11	Lautsprecher	OG TEDI
12	1	Lautsprecher	OG Rolltreppe
Summe:	69		

Prüfbericht Nr. 001234 - Elektro-Akustik-Anlage

Kunde Musterkunde 1, Musterkunde 2, Straße, PLZ Ort
Objekt Objekt 1, Objekt 2
Prüfer Dipl.Ing. Prüfer
Prüfdatum 17.06.06
Bericht Seite 4 von 4

RBS + PWW

Dienstleistungen im Bereich
sicherheitsrelevanter
haustechnischer Anlagen



Anlage 2 – Mängel

Lfd. Nr.	Gebäude/Raum/Anlage	Mängel und empfohlene Maßnahmen
1	---	---